

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная
школа № 1 «Образовательный центр»
имени 21 армии Вооруженных сил СССР
п.г.т. Стройкерамика муниципального
района Волжский Самарской области

443528, Самарская область,

Волжский район, п.г.т. Стройкерамика

тел. 8(846)997-92-51

эл.почта: stroykeramika_sch_vlg@samara.edu.ru

Главное управление МЧС
России по Самарской области

Управление надзорной деятельности и
профилактической работы

Старшему инспектору отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
муниципальному району Волжский
капитану внутренней службы
Новикову В.А.

№ 48 от «19 » октября 2022г.

Ответ на предписание.

В ответ на предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 28/2 от 14.10.2022г. отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Волжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области администрация ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика сообщает следующее:

<i>№ п/п</i>	<i>Выявленные нарушения</i>	<i>Выполнение мероприятий</i>
1.	Эвакуационные выходы из гардероба старших классов не соответствуют требованиям пожарной безопасности 73 см (требуется не менее 80 см)	Отправлено ходатайство с просьбой устранить выявленные нарушения в МБУ «Паритет». Исх. № 46 от 19.10.2022г.
2.	Эвакуационные выходы из гардероба младших классов не соответствуют требованиям пожарной безопасности 73 см (требуется не менее 80 см)	Отправлено ходатайство с просьбой устранить выявленные нарушения в МБУ «Паритет». Исх. № 46 от 19.10.2022г.
3.	Выходы на кровлю здания из лестничных клеток выполнены не через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м, либо противопожарные двери 2-го типа с 0,75х1,5 м	Отправлено ходатайство с просьбой устранить выявленные нарушения в МБУ «Паритет». Исх. № 46 от 19.10.2022г.
4.	Ширина пути эвакуации по лестничному маршруту «северной» лестничной клетки составляет 120 см (требуется не менее 135 см)	Отправлено ходатайство с просьбой устранить выявленные нарушения в МБУ «Паритет». Исх. № 46 от 19.10.2022г.
5.	Ширина пути эвакуации по лестничному маршруту «западной» лестничной клетки составляет 120 см (требуется не менее 135 см)	Отправлено ходатайство с просьбой устранить выявленные нарушения в МБУ «Паритет». Исх. № 46 от 19.10.2022г.
6.	Ширина пути эвакуации по лестничному маршруту «восточной» лестничной клетки составляет 120 см (требуется не менее 135 см)	Отправлено ходатайство с просьбой устранить выявленные нарушения в МБУ «Паритет». Исх. № 46 от 19.10.2022г.

7.	Отсутствует техническая документация (сертификат пожарной безопасности) по отделке фасада здания на краску	Отправлено ходатайство с просьбой устранить выявленные нарушения в МБУ «Паритет». Исх. № 46 от 19.10.2022г.
----	--	--

Директор
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
п.г.т. Стройкерамика

А.В.Егоров

Заместитель директора по административно-хозяйственной части
Морозова Наталья Евгеньевна 8(846)997-92-51